



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Claudio Abbado

Via Monte Zebio, 35 - 00195 Roma
Tel. 063725859 fax 063741217 CF:97712900584 CM:RMIC8GW005
mail RMIC8GW005@istruzione.gov.itpec:RMIC8GW005@pec.istruzione.it

IC CLAUDIO ABBADO - ROMA
Prot. 0004712 del 15/06/2022
VII-2 (Uscita)

Al Sito Web dell'Istituto
All'albo

Codice progetto: **13.1.2A-FESRPON-LA-2021-145**

CUP: **J89J21011170006**

CIG: **ZAA365E0B4**

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 09.00 presso i locali dell'Istituto Omnicomprensivo Claudio Abbado, presso la sede Pistelli, si è riunito il gruppo di lavoro per la verifica di conformità e regolare esecuzione della fornitura eseguita dalla ditta **BASCOBAZAR 2 srl**, a seguito dell'affidamento tramite Oda n°**6806938** MePa e relativa stipula, costituito da:

Davide de Martino, collaudatore per il progetto **13.1.2A-FESRPON-LA-2021-145**, nominato con lettera di incarico prot. N° **1250** del **21 febbraio 2022**;

Si inizia con la verifica della documentazione tecnica fornita dalla ditta, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni ed ai requisiti funzionali come da Capitolato tecnico/ordine, nonché delle eventuali migliorie tecniche offerte.

Si procede con la verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate nell'offerta e indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Tipologia bene	Numero	Descrizione della fornitura	Marca e codice articolo produttore	Conforme SI/NO
Web Cam	2	WEB CAM	WEBCAM FHD 1080P 1920X1080 2MPX 30FPS MIC 100° USB 2 CLIP ROTAZIONE 360	SI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Claudio Abbado

Via Monte Zebio, 35 - 00195 Roma

Tel. 063725859 fax 063741217 CF:97712900584 CM:RMIC8GW005
mail RMIC8GW005@istruzione.gov.it; RMIC8GW005@pec.istruzione.it

Si è verificato che per tutte le macchine prese in esame:

- a) l'accensione risulti funzionante all'avvio;
- b) l'hardware presente sui dispositivi ha le caratteristiche richieste;
- c) tutta la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il collaudo di cui sopra si conclude alle ore 17:00 con esito **POSITIVO**.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collaudatore
Ing. Davide De Martino

